

クイックスタートガイド (和訳)

RC/RCE 016



| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--|
| 5-8 W - 1 A 9-13 W - 2 A | -45...+70 °C (-49...+158 °F) | |
| AC/DC 120-240 V | 20-40 g | |
| max. 90%rH | | |

| ⚠ 警告 | |
|------|---|
| | 接続値が守られていない、または極性が間違っ て接続されると、けがや装置破損の原因 になります。 |
| | 使用後は表面が熱くなります。けがの原因 になります。 |


■ 使用方法

ヒーターは、制御キャビネット内の結露や温度の低下を防ぐために使
用します。ヒーターは、必ず固定式の密閉型制御キャビネット内で使
用してください。温度スイッチが内蔵されていないヒーターは、温度
制御に適した温度スイッチを直列に接続する必要があります。
ヒーターは、室内の暖房用に使用しないでください。

■ 安全に関する配慮

- 設置は、各国の電源ガイドラインに従って、必ず資格を有する電気
技師が行なってください。(IEC 60364)
- VDE 0100に準拠した安全対策を行なってください。
- 銘板に記載されている仕様は、必ずお守りください。
- ヒーターの使用者は、空気の吹き出し部(格子形状)の上に取り付け
た部品などが、高温の吹き出し空気によって損傷しないよう確実に
設置してください。
- ヒーターは、全極遮断の機器(スイッチオフ状態で少なくとも3 mm
の接点ギャップを有するもの)などを介して主電源に接続してくだ
さい。
- 爆発性雰囲気、引火性ガスの雰囲気、腐食性の雰囲気、放射性物質
の雰囲気、水のかかる場所、可燃物のそばでは使用しないでください。
- ヒーターが損傷したり故障したときは、ヒーターを修理したり、そ
のままの状態で使用しないでください。(ヒーターを廃棄する。)
- ヒーターは冷えてから、分解、破棄してください。

⚠ 注意 ヒーターは、可燃性の材料(木材、プラスチックなど)に取
り付けしないでください。



09008.0-01の取付金具
(2個入り)

